

WireView^{PRO II}

WIRED

Anleitung
Guide
Guida
Guía
Guia
指導
ガイド
가이드
инструкции

WIREVIEW PRO II WIRED



Achtung: Den WireView Pro II nur bei ausgeschaltetem PC-System einbauen. Ein Trennen des Netzsteckers wird empfohlen!

- 1** Anschließen des 12V-2x6-/12VHPWR-Stromkabels des Netzteils am WireView Pro II Wired.
- 2** Anschließen des fest montierten 40-cm-Stromkabels des WireView Pro II Wired an den 12V-2x6-/12VHPWR-Stromanschluss der Grafikkarte.
- 3** Im Betrieb kann der angezeigte Wert auf dem Display per Knopfdruck durchgeschaltet werden.




Wichtig: Korrekten Sitz der Steckerverbindungen prüfen!
Die Stecker müssen vollständig eingesteckt sein.

Optional:

- A** Anschließen der Temperatursensoren (10K NTC).
- B** Anschließen des Y-Splitters für Power- und Reset-Funktion am Mainboard.
- C** Anschließen des USB-Kabels am WireView Pro II und am Mainboard.

Positionieren und befestigen Sie den WireView Pro II Wired mit den beiliegenden Montage-Brackets an einer geeigneten Stelle im Gehäuse. Achten Sie darauf, dass Kabel nicht unter Zug stehen, nicht stark geknickt werden und keine Lüfter oder beweglichen Komponenten berühren.



WIREVIEW PRO II WIRED



Attention: Only install the WireView Pro II when the PC system is switched off. Disconnecting the mains plug is recommended!

- 1 Connect the 12V-2x6/12VHPWR power cable from the power supply unit to the WireView Pro II Wired.
- 2 Connect the fixed 40 cm power cable of the WireView Pro II Wired to the 12V-2x6/12VHPWR power connector of the graphics card.
- 3 During operation, the value shown on the display can be switched through by pressing a button.




Important: Check that the plug connections are correctly seated! The plugs must be fully inserted.

Optional:

- A** Connecting the 10K NTC temperature sensors.
- B** Connecting the Y-splitter for power and reset function to the motherboard.
- C** Connecting the USB cable to the WireView Pro II and the motherboard.

Position and secure the WireView Pro II Wired in a suitable location inside the case using the included mounting brackets. Make sure that the cables are not under tension, are not sharply bent, and do not touch fans or moving components.



WIREVIEW PRO II WIRED



Attention : Installez le WireView Pro II seulement lorsque le système PC est éteint. Il est recommandé de débrancher la fiche secteur!

- 1** Connectez le câble d'alimentation 12V-2x6/12VHPWR du bloc d'alimentation au WireView Pro II Wired.
- 2** Connectez le câble d'alimentation fixe de 40 cm du WireView Pro II Wired au connecteur d'alimentation 12V-2x6/12VHPWR de la carte graphique.
- 3** Pendant le fonctionnement, il est possible de passer d'une valeur affichée à l'autre en appuyant sur une touche.




Important : Vérifiez que les connexions des fiches sont correctement placées ! Les fiches doivent être complètement insérées.

En option:

- A** Connexion des capteurs de température 10K NTC.
- B** Connexion du câble Y pour les fonctions d'alimentation et de réinitialisation à la carte mère.
- C** Connexion du câble USB au WireView Pro II et à la carte mère.

Positionnez et fixez le WireView Pro II Wired à un emplacement approprié dans le boîtier à l'aide des supports de montage fournis. Veillez à ce que les câbles ne soient pas sous tension, ne soient pas fortement pliés et ne touchent pas les ventilateurs ou les composants mobiles.



WIREVIEW PRO II WIRED



Attenzione: installare il WireView Pro II solo a PC spento.
È consigliabile scollegare la spina di alimentazione!

- 1 Collegare il cavo di alimentazione 12V-2x6/12VHPWR dell'alimentatore al WireView Pro II Wired.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione fisso da 40 cm del WireView Pro II Wired al connettore di alimentazione 12V-2x6/12VHPWR della scheda grafica.
- 3 Durante il funzionamento, il valore visualizzato sul display può essere commutato premendo un pulsante.




Importante: controllare che i collegamenti a spina siano inseriti correttamente! Le spine devono essere inserite completamente.

Opzionale:

- A** Collegamento dei sensori di temperatura 10K NTC.
- B** Collegamento dello sdoppiatore a Y per le funzioni di accensione e reset alla scheda madre.
- C** Collegamento del cavo USB al WireView Pro II e alla scheda madre.

Posizionare e fissare il WireView Pro II Wired in un punto adatto all'interno del case utilizzando le staffe di montaggio incluse. Assicurarsi che i cavi non siano in tensione, non vengano piegati eccessivamente e non tocchino ventole o componenti in movimento.



WIREVIEW PRO II WIRED



Atención: Instale el WireView Pro II sólo cuando el sistema de la PC esté apagado. ¡Se recomienda desconectar el conector de la red eléctrica!

- 1 Conecte el cable de alimentación 12V-2x6/12VHPWR de la fuente de alimentación al WireView Pro II Wired.
- 2 Conecte el cable de alimentación fijo de 40 cm del WireView Pro II Wired al conector de alimentación 12V-2x6/12VHPWR de la tarjeta gráfica.
- 3 Durante el funcionamiento, se puede cambiar el valor mostrado en la pantalla presionando un botón.




Importante: ¡Compruebe que las conexiones de enchufe estén correctamente asentadas! Los enchufes deben estar completamente insertados.

Opcional:

- A** Conexión de los sensores de temperatura 10K NTC.
- B** Conexión del divisor en Y para las funciones de encendido y reinicio a la placa base.
- C** Conexión del cable USB al WireView Pro II y a la placa base.

Coloque y fije el WireView Pro II Wired en una ubicación adecuada dentro de la caja utilizando los soportes de montaje incluidos. Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tensión, no se doblen en exceso y no entren en contacto con ventiladores o componentes móviles.



WIREVIEW PRO II WIRED



Atenção: Só instalar a WireView Pro II quando o sistema do PC estiver desligado. É recomendado desligar o cabo de alimentação!

- 1** Ligue o cabo de alimentação 12V-2x6/12VHPWR da fonte de alimentação ao WireView Pro II Wired.
- 2** Ligue o cabo de alimentação fixo de 40 cm do WireView Pro II Wired ao conector de alimentação 12V-2x6/12VHPWR da placa gráfica.
- 3** Durante o funcionamento, o valor mostrado no visor pode ser alterado premindo um botão.




Importante: Verificar se as ligações das fichas estão corretamente encaixadas! As fichas devem estar completamente inseridas.

Opcional:

- A** Conexão dos sensores de temperatura 10K NTC.
- B** Conexão do cabo Y para as funções de ligar e resetar à motherboard.
- C** Conexão do cabo USB ao WireView Pro II e à motherboard.

Posicione e fixe o WireView Pro II Wired num local adequado dentro da caixa utilizando os suportes de montagem incluídos. Certifique-se de que os cabos não ficam sob tensão, não são dobrados de forma acentuada e não tocam em ventoinhas ou componentes móveis.



WIREVIEW PRO II WIRED



注意：仅在 电脑系统关闭时安装 WireView Pro II。 建议断开电源插头！

- 1 将电源的 12V-2x6/12VHPWR 电源线连接到 WireView Pro II Wired。
- 2 将 WireView Pro II Wired 固定安装的 40 cm 电源线连接到显卡的 12V-2x6/12VHPWR 电源接口。
- 3 在运行过程中，可以通过按键切换显示屏上显示的数值。




重要： 检查插头连接是否正确就位！ 插头必须完全插入。

可选：

- A 连接 10K NTC 温度传感器
- B 将电源和重置功能的 Y 型分线器连接到主板。
- C 将 USB 数据线连接至 WireViewPro II 和主板。

使用随附的安装支架，将 WireView Pro II Wired 固定在机箱内合适的位置。请确保线缆不会受到拉力、不会过度弯折，并且不会接触风扇或其他运动部件。



WIREVIEW PRO II WIRED



注意：PC システムの電源が切れている状態でのみ WireView Pro II を取り付けてください。電源プラグを抜くことを推奨します。

- 1** 電源ユニットの 12V-2x6/12VHPWR 電源ケーブルを WireView Pro II Wired に接続します。
- 2** WireView Pro II Wired に固定されている 40 cm 電源ケーブルを、グラフィックカードの 12V-2x6/12VHPWR 電源コネクタに接続します。
- 3** は、ボタンを押すことによりディスプレイに表示される数値の切り替えが可能です。




重要：プラグが正しく接続されていることを確認してください！
プラグは奥までしっかりと差し込む必要があります。

オプション：

- A** 10K NTC温度センサーの接続。
- B** 電源およびリセット機能用Yスプリッターをマザーボードに接続。
- C** USBケーブルをWireView Pro IIおよびマザーボードに接続。

付属の取り付けブラケットを使用して、WireView Pro II Wired をケース内の適切な位置に配置し、固定します。ケーブルに張力がかからず、強く折れ曲がらず、ファンや可動部品に接触しないようにしてください。



WIREVIEW PRO II WIRED



주의: PC 시스템의 전원이 꺼져있을 때에만 WireView Pro II를 설치하세요.
전원 플러그를 분리할 것을 권장합니다!

- 1** 전원 공급 장치의 12V-2x6/12VHPWR 전원 케이블을 WireView Pro II Wired에 연결합니다.
- 2** WireView Pro II Wired에 고정 장착된 40 cm 전원 케이블을 그래픽 카드의 12V-2x6/12VHPWR 전원 커넥터에 연결합니다.
- 3** 운영 중에 버튼을 누름으로 디스플레이에 보여지는 값을 전환할 수 있습니다.




중요: 플러그 연결부가 올바르게 장착되었는지 확인하세요!
플러그가 완전히 삽입되어 있어야 합니다.

옵션입니다:

- A** 10K NTC 온도 센서 연결
- B** 전원 및 리셋 기능용 Y스플리터를 메인보드에 연결
- C** USB 케이블을 WireView Pro II와 메인보드에 연결

동봉된 장착 브래킷을 사용하여 WireView Pro II Wired를 케이스 내부의 적절한 위치에 배치하고 고정합니다. 케이블에 장력이 가해지지 않고, 심하게 꺾이지 않으며, 팬이나 움직이는 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.



WIREVIEW PRO II WIRED



Внимание: Устанавливайте графический процессор WireView Pro II только при выключенной системе ПК. Рекомендуется отсоединить сетевую вилку!

- 1 Подключите кабель питания 12V-2x6/12VHPWR от блока питания к WireView Pro II Wired.
- 2 Подключите закрепленный 40-сантиметровый кабель питания WireView Pro II Wired к разъему питания 12V-2x6/12VHPWR видеокарты.
- 3 Во время работы значение, отображаемое на дисплее, можно переключать нажатием кнопки.



Внимание: Проверьте правильность установки штекеров! Штекеры должны быть полностью вставлены.

Дополнительно:

- A** Подключение температурных датчиков 10K NTC.
- B** Подключение Y-образного разветвителя для функций питания и перезагрузки к материнской плате.
- C** Подключение USB-кабеля к WireView Pro II и материнской плате.

Разместите и закрепите Wire-View Pro II Wired в подходящем месте внутри корпуса с помощью входящих в комплект монтажных кронштейнов. Следите за тем, чтобы кабели не были натянуты, не перегибались слишком сильно и не касались вентиляторов или движущихся компонентов.

